

LINE通報一覧(道路)

令和7年9月1日～令和7年9月30日 受付分

受付件数	対応完了	対応予定	経過観察	対応困難	内容不明	損傷確認 できず	他機関等へ 情報提供	市管理外 (私道等)
16	6	2	0	0	0	0	4	4

<対応状況について>	
対応完了	… 対応が完了しています。
対応予定	… 補修を行うなど対応予定です。
経過観察	… 現場を確認した結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
対応困難	… 予算措置が必要であることから、早急な対応が困難です。
内容不明	… 通報内容が不明です。(位置・写真が不明なため)
損傷確認できず	… 現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。
他機関等へ情報提供	… 所管外のため内容に応じて管理者に情報提供しました。
市管理外(私道等)	… 私道など市管理外の場所であったため対応できません。

受付日	カテゴリ	通報内容	場所(町名)	詳細内容	対応状況
R7.9.3	カーブミラー	その他	沖田町	カーブミラーにかかる樹木の伐採	他機関等へ情報提供
R7.9.3	その他	その他	沖田町	空き家の擁壁倒壊	他機関等へ情報提供
R7.9.4	街路樹	街路樹 剪定・除草	鬼橋町	街路樹の剪定	他機関等へ情報提供
R7.9.5	街路樹	街路樹 剪定・除草	寿古町	街路樹の剪定	対応完了
R7.9.8	その他	その他	杭出津3丁目	歩行者信号の向き調整	他機関等へ情報提供
R7.9.9	舗装	舗装 劣化	諏訪一丁目	舗装の陥凹	対応完了
R7.9.12	舗装	舗装 劣化	宮代町	舗装の劣化	対応完了
R7.9.12	舗装	舗装 劣化	宮代町	舗装の劣化	対応完了
R7.9.14	その他	その他	野田町	市道の倒木	対応完了
R7.9.17	カーブミラー	その他	宮小路3丁目	カーブミラー設置要望	対応完了
R7.9.19	舗装	舗装 穴ぼこ・段差	玖島一丁目	舗装段差	対応予定
R7.9.22	舗装	舗装 穴ぼこ・段差	久原1丁目	舗装段差	対応予定
R7.9.25	舗装	舗装 穴ぼこ・段差	玖島二丁目	舗装の陥凹	市管理外(私道等)
R7.9.30	街路樹	その他	諏訪2丁目	民有地の草木の伐採	市管理外(私道等)
R7.9.30	カーブミラー	その他	諏訪1丁目	民有地の草木の伐採	市管理外(私道等)
R7.9.30	街路樹	その他	竹松本町	民有地の草木の伐採	市管理外(私道等)