

LINE通報一覧(道路)

令和6年10月1日～令和6年10月31日 受付分

受付件数	対応完了	対応予定	経過観察	対応困難	内容不明	損傷確認 できず	他機関等へ 情報提供	市管理外 (私道等)
11	4	0	0	0	0	0	7	0

<対応状況について>

対応完了	… 対応が完了しています。
対応予定	… 補修を行うなど対応予定です。
経過観察	… 現場を確認した結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
対応困難	… 予算措置が必要であることから、早急な対応が困難です。
内容不明	… 通報内容が不明です。(位置・写真が不明なため)
損傷確認できず	… 現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。
他機関等へ情報提供	… 所管外のため内容に応じて管理者に情報提供しました。
市管理外(私道等)	… 私道など市管理外の場所であったため対応できません。

受付日	カテゴリ	通報内容	場所(町名)	詳細内容	対応状況
R6.10.1	その他	その他	松並1丁目	道路の除草	対応完了
R6.10.1	その他	その他	松並1丁目	歩道の除草	他機関等へ情報提供
R6.10.2	舗装	舗装_劣化	竹松町	舗装のへこみ	他機関等へ情報提供
R6.10.2	カーブミラー	カーブミラー_向き調整	原口町	カーブミラーの向き調整	他機関等へ情報提供
R6.10.5	側溝	その他	竹松町	側溝きわの除草	他機関等へ情報提供
R6.10.5	舗装	その他	竹松町	道路の車両通行止め	他機関等へ情報提供
R6.10.14	舗装	舗装_劣化	富の原1丁目	道路のへこみ	対応完了
R6.10.14	舗装	舗装_劣化	富の原1丁目	道路のへこみ	対応完了
R6.10.17	その他	その他	東三城町	歩道に看板がはみ出している。	他機関等へ情報提供
R6.10.24	舗装	舗装_陥没	竹松町	道路の陥没	他機関等へ情報提供
R6.10.24	側溝	側溝_蓋破損	上諏訪町	側溝蓋の破損	対応完了