

LINE通報一覧(道路)

令和7年1月1日～令和7年1月31日 受付分

受付件数	対応完了	対応予定	経過観察	対応困難	内容不明	損傷確認 できず	他機関等へ 情報提供	市管理外 (私道等)
9	3	1	0	0	0	0	3	2

<対応状況について>	
対応完了	… 対応が完了しています。
対応予定	… 補修を行うなど対応予定です。
経過観察	… 現場を確認した結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。
対応困難	… 予算措置が必要であることから、早急な対応が困難です。
内容不明	… 通報内容が不明です。(位置・写真が不明なため)
損傷確認できず	… 現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。
他機関等へ情報提供	… 所管外のため内容に応じて管理者に情報提供しました。
市管理外(私道等)	… 私道など市管理外の場所であったため対応できません。

受付日	カテゴリ	通報内容	場所(町名)	詳細内容	対応状況
R7.1.6	舗装	舗装 穴ぼこ・段差	武部町	道路の舗装が剥げている。	市管理外(私道等)
R7.1.6	舗装	舗装 穴ぼこ・段差	原口町	道路の穴ぼこ。	市管理外(私道等)
R7.1.15	その他	舗装 穴ぼこ・段差	日泊町	舗装が沈んで段差になっている。	他機関等へ情報提供
R7.1.17	カーブミラー	その他	桜馬場2丁目	カーブミラーの設置依頼。	対応完了
R7.1.20	カーブミラー	その他	桜馬場2丁目	カーブミラーの設置依頼。	他機関等へ情報提供
R7.1.22	舗装	舗装 穴ぼこ・段差	本町	市道と宅地の間の側溝に穴がある。	対応完了
R7.1.28	舗装	舗装 劣化	富の原1丁目	水溜まりがひどく、歩行者に泥が跳ねる。	対応予定
R7.1.30	カーブミラー	その他	松並2丁目	カーブミラーのカバーが剥がれている。	対応完了
R7.1.31	舗装	舗装 穴ぼこ・段差	諏訪2丁目	ガスのマンホール蓋近くの舗装に穴が空いている。	他機関等へ情報提供