

## LINE通報一覧(道路)

令和7年6月1日～令和7年6月30日 受付分

| 受付件数 | 対応完了 | 対応予定 | 経過観察 | 対応困難 | 内容不明 | 損傷確認<br>できず | 他機関等へ<br>情報提供 | 市管理外<br>(私道等) |
|------|------|------|------|------|------|-------------|---------------|---------------|
| 28   | 13   | 3    | 1    | 0    | 0    | 1           | 5             | 5             |

## &lt;対応状況について&gt;

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 対応完了      | … 対応が完了しています。                     |
| 対応予定      | … 補修を行うなど対応予定です。                  |
| 経過観察      | … 現場を確認した結果、早急な補修は必要なく、経過観察としました。 |
| 対応困難      | … 予算措置が必要であることから、早急な対応が困難です。      |
| 内容不明      | … 通報内容が不明です。(位置・写真が不明なため)         |
| 損傷確認できず   | … 現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。       |
| 他機関等へ情報提供 | … 所管外のため内容に応じて管理者に情報提供しました。       |
| 市管理外(私道等) | … 私道など市管理外の場所であったため対応できません。       |

| 受付日     | カテゴリ | 通報内容      | 場所(町名) | 詳細内容         | 対応状況      |
|---------|------|-----------|--------|--------------|-----------|
| R7.6.3  | 舗装   | 舗装 劣化     | 沖田町    | 舗装のひび割れ      | 他機関等へ情報提供 |
| R7.6.3  | 舗装   | 舗装 陥没     | 武部町    | 舗装陥没の恐れ      | 市管理外(私道等) |
| R7.6.4  | 側溝   | 側溝 蓋ガタつき  | 協和町    | 側溝蓋のがたつき・段差  | 対応予定      |
| R7.6.9  | 舗装   | 舗装 劣化     | 富の原1丁目 | 舗装の凹み        | 経過観察      |
| R7.6.11 | 舗装   | 舗装 劣化     | 杭出津1丁目 | 道路の凹凸        | 対応完了      |
| R7.6.11 | 側溝   | 側溝 詰まり    | 富の原1丁目 | 側溝内の土砂・雑草の撤去 | 対応予定      |
| R7.6.12 | 舗装   | 舗装 劣化     | 富の原2丁目 | 道路の凹凸        | 対応完了      |
| R7.6.12 | 街路樹  | 街路樹 剪定・除草 | 富の原2丁目 | 街路樹の剪定       | 対応完了      |
| R7.6.13 | 側溝   | その他       | 弥勒寺町   | 側管からの水漏れ     | 他機関等へ情報提供 |
| R7.6.13 | その他  | その他       | 原口町    | 道路縁石の破損      | 他機関等へ情報提供 |
| R7.6.14 | 舗装   | 舗装 穴ぼこ・段差 | 西乾馬場町  | 舗装の穴ぼこ       | 対応完了      |

|         |        |           |        |                    |           |
|---------|--------|-----------|--------|--------------------|-----------|
| R7.6.15 | 舗装     | 舗装 劣化     | 富の原2丁目 | 道路の凹凸              | 対応完了      |
| R7.6.15 | その他    | その他       | 宮小路2丁目 | 民地木の伐採             | 市管理外(私道等) |
| R7.6.15 | 舗装     | 舗装 穴ぼこ・段差 | 松並1丁目  | 道路の穴ぼこ             | 対応完了      |
| R7.6.16 | 舗装     | 舗装 穴ぼこ・段差 | 富の原1丁目 | 道路の穴ぼこ             | 対応完了      |
| R7.6.16 | 舗装     | 舗装 穴ぼこ・段差 | 坂口町    | 道路の穴ぼこ             | 市管理外(私道等) |
| R7.6.17 | 舗装     | 舗装 穴ぼこ・段差 | 古賀島町   | 道路の穴ぼこ             | 損傷確認できず   |
| R7.6.18 | その他    | その他       | 東本町    | 歩道橋の破損             | 対応完了      |
| R7.6.19 | 舗装     | 舗装 穴ぼこ・段差 | 皆同町    | 道路の穴ぼこ             | 対応完了      |
| R7.6.20 | 側溝     | その他       | 武部町    | 側溝蓋の設置             | 対応完了      |
| R7.6.20 | 側溝     | その他       | 武部町    | 側溝蓋の設置             | 対応完了      |
| R7.6.20 | 側溝     | その他       | 武部町    | 側溝蓋の設置             | 対応完了      |
| R7.6.21 | カーブミラー | その他       | 諏訪1丁目  | カーブミラーにかかっている樹木の伐採 | 市管理外(私道等) |
| R7.6.23 | 街路樹    | 街路樹 剪定・除草 | 鬼橋町    | 街路樹の剪定             | 他機関等へ情報提供 |
| R7.6.23 | 街路樹    | 街路樹 剪定・除草 | 鬼橋町    | 街路樹の剪定             | 他機関等へ情報提供 |
| R7.6.25 | 側溝     | 側溝 蓋破損    | 木場1丁目  | 側溝蓋の破損             | 対応完了      |
| R7.6.26 | 側溝     | その他       | 溝陸町    | 道路の冠水              | 対応予定      |
| R7.6.30 | カーブミラー | その他       | 諏訪1丁目  | カーブミラーにかかっている樹木の伐採 | 市管理外(私道等) |